


関係写真



特記事項
写真No. 1
天井アルミ材に腐食が見られる。
塗替え補修等を行う。
撮影箇所：本館1階 キャノピー



特記事項
写真No. 2
通路屋根、吊り金物に錆の進行が見られる。
交換、塗り替え等を行う。
撮影箇所：研究棟～動物実験棟



特記事項
写真No. 3
通路屋根下、鉄部トラスに錆の進行が見られる。
塗り替えを行う。
撮影箇所：研究棟～動物実験棟

