


関係写真

	特記事項
	写真No. 7
	避雷針支持部材に錆が見られる。
	塗替えを行う。
	撮影箇所：研究棟 2階 屋上（3階平面）

	特記事項
	写真No. 8
	天井材に剥がれが見られる。
	補修を行う。
	撮影箇所：本館 4階 東側外部階段室

	特記事項
	写真No. 9
	躯体コンクリート打ち継ぎ部分に破損が見られる。
	補修を行う。
	撮影箇所：本館 P H R 階への階段室

関係写真



特記事項
写真No.10
防水材に膨れ、経年劣化が見られる。
改修を行う。
撮影箇所：緩和ケア棟 中央庇屋根



特記事項
写真No.11
コーナー部分に浮き、ひび割れが見られる。
修繕を行う。
撮影箇所：緩和ケア棟 北東角



特記事項
写真No.12
目隠しルーバーの鉄扉に錆が見られる。
塗替えを行う。
撮影箇所：緩和ケア棟 北東角