

イルミナ MiSeq 修繕業務仕様書

1 施行場所 宮城県立がんセンター

2 履行期限 令和9年3月31日

3 概要

 当該機器は SIPUP エラーが発生するため、試薬庫内シッパースセンサー交換の修理を依頼するもの。

4 対象機器

設置場所	装置名
研究所	イルミナ MiSwq (SY-410-1003)

5 その他

- (1) 履行後、当センター担当者から完了の確認を受けること。
- (2) 受注者は、当該業務が完了したときは直ちに業務完了報告書等により発注者に報告すること。
- (3) 履行の日時については、宮城県立がんセンター担当者と協議の上、その指示に従うこと。
- (4) 提出見積額の諸費用には技術料、検査料等を含むこととする。